

L ISTIL, NÁDRŽ A EXTRA BEZ CHLÓRU	I . výrobku: 40 60 03
Oblast použití	L isticí koncentrát pro všechny druhy alkalického systémového i ghtní. L isticí nádrž A extra bez chlóru díky svým nepříčím a kámen rozpouštějícím látkám slouží speciálně k i ghtní nádrží z uglechtilé oceli, plastu, skla a cementu v průmyslu zpracujícím potraviny. L isticí nádrž A extra bez chlóru výborně odstraňuje všechny organické nečistoty a kvasinky, plísně, zbytky bílkovin a mírné usazeniny vinného kamene. L isticí nádrž A extra bez chlóru je vhodný zejména pro použití při vysoké tvrdosti vody a lze ho velmi dobře aplikovat metodou plné nádrží a dále pro všechny metody CIP a i ghtní při erpáváním.
Pokyny k použití	1. Plná nádrž: Na 1000 litrů vody přidejte 5 až 6 kg L isticí e nádrží A extra bez chlóru. Doba působení by měla být 2 až 4 dny. 2. Při erpání nebo postup CIP Na 5000 litrů objemu nádrže připravte 400 až 500 litrů vody s 2 % L isticí e nádrží A extra bez chlóru a při erpejte ca. 30 až 60 minut přes rozprašovací hlavu postupem nízkotlakým nebo vysokotlakým. Následně důkladně vyčkejte nádrž silným proudem vody. 3. Manuální i ghtní Nádrž vykartáčujte s 0,5 procentním roztokem.
	Po použití důkladně opláchněte pitnou vodou k odstranění zbytků!
Snášenlivost materiálu	PVDF, PP, PE, PVC, uglechtilá ocel, ocel, žedá litina, sklo Pozor: L isticí nádrž A extra bez chlóru nelze používat pro materiály jako jsou hliník a barevné kovy. Kromě toho nelze zcela vyloučit nesnášenlivost na další materiály. Proto před použitím proveďte zkoušku na neškodném místě.

Stanovení koncentrace	Viz titrační předpis		
Fyzikální a chemické vlastnosti			
Vzhled/barva	Člutavá		
Podoba	Kapalná		
Zápach	Bez zápachu		
Plnění (za aplikačních podmínek)	Neplní		
Fosfáty	Čádné		
Hustota (20°C) g/cm³	1,365 ě 1,385		
Koncentrace	1% v destil. H₂O	3% v destil. H₂O	5% v destil. H₂O
Hodnota pH (1%, 20°C)	12,5 ě 13,0	odpadá	odpadá
Vodivost (1%, 20°C) mS/cm	18,0 ě 20,0	49,0 ě 54,0	83,0 ě 90,0
Hodnota p (ml)	8,5 ± 0,5 (1 % pŠ první dávce 10 ml)		
Hodnota m (ml)	Odpadá		
Stálost pŠ uskladnění	+ 5°C do + 40°C		
Upozornění na biocidy	Odpadá		
Nebezpečné látky a výstražné symboly	Hydroxid sodný  C - ČÍRAVINA		
Zvláštńí pokyny	Nádobu vĝdy zavírejte originálním uzávĝrem a skladujte v chladu a bez oslunĝní. Nikdy nevraše jĝ odebraný produkt zpĝt do nádoby. PŠed pouĝitĝ bezpodmĝneĝ nĝ dodrĝujete pokyny naĝeho bezpeĝnostního listu!		
Odstranĝní odpadu	Odstranĝní odpadu proveĝte dle úšĝdnĝch podmĝnek, pŠp. se obraše na vĝrobce.		

Pokyny o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování viz naše bezpečnostní listy a náš provozní návod. Údaje tohoto technického listu odpovídají dnešnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností. Tyto údaje nepředstavují žádnou záruku, ale jsou nezávazné a jen orientační. Nezaručujeme vlastnosti ani vhodnost pro určený účel použití. Z důvodu velkého množství možných vlivů při používání našich výrobků tyto údaje nezpůsobují. uživatelé povinnosti provedení zkoušek a příslušných preventivních opatření. Případně existující ochranná práva je nutno zohlednit.